

### 補修 リフォーム

例えば「厨房床」リフォーム  
ついつい放置しがちな「剥がれ・割れ」や「溜まり水」。休業できない等の理由で、補修をあきらめる方も少なくないようです。私達は、そのようなケースに速硬化性の床材などを使用して営業外の夜間工事も行います。

このままで放置では  
段差やスリップで転倒  
病原菌類が繁殖!

食中毒菌対策用の  
特殊樹脂を採用すれば  
安心の「抗菌床」に。



Before



After

### 例えば「グリストラップ」無料点検・診断～リフォーム

廃油や水を吸引し、そのポンプ内で専用の石鹸化ケミカル剤を混ぜ、グリピカロポで強力にミキシング。鹸化反応をおこし石鹸水を作り再度グリストラップ槽内に排出、この繰り返しで、グリストラップ槽内の廃油が無くなり石鹸水に変化。この石鹸水で槽内を洗浄し、排水することで排水管もキレイに。



老朽化は危険です!



### 清掃 点検・診断

例えば「ダクト」などの清掃  
排気ダクトに油脂やほこりが付着・体積する等汚れがひどいまま放置するとCO(一酸化炭素)中毒事故や火災の延焼拡大原因となります。そうなる前の点検やメンテナンス、そして定期的なダクト清掃がとても大切です。

#### フード清掃

フィルタの  
目詰まりで  
吸込み不良



#### ダクト清掃

着火すると  
延焼火災  
の原因



#### 有圧扇清掃

換気不良  
モーター  
故障の原因



### 改善 増設・入替

例えば「シンク」入替え  
シンクのひび割れ・水漏れなどは、厨房床が不衛生ななったり転倒の原因になったりします。給排水工事～土間や壁などの補修などもトータルでおまかせ下さい。機器・器具だけでなく設備面のメンテ、改修もお手のものです。

ひび割れなどの場合  
部分修理が困難。  
入替する他ありません。




排水管が金属製の場合はガスバーナーで錆び落とし、はずします。



### 例えば「手洗シンク」の増設

従来の手洗器は一人用一台だったが、複数のスタッフさんが同時に洗える。



施工時間は約4時間。床補修はモルタル仕上げ。1500xD450xH800のワイドサイズ。冬に嬉しい専用の給湯器も設置。

改善プラン  
いつでも  
ご提案します!

CO中毒事故や火災の原因に。